

MT2 問題集	6	2.1.5	μ : 透磁率 H/m)
	6	2.2.2	(d)
	8	2.2.6	(c) …磁束線の本数は、…
	12	2.2.19	(c)
	46	5.3.18	(a)試験体に直接電流を…
	48	5.3.27	(L = : コイルの長さ, D : …
	追6	5.4.2	(c)
	追3	5.5.6	(a)…磁粉の質量で表す。
	60	6.3.2	(c)磁極指示は,
	62	6.4.1	(b) …, 検査液濃度, …
	62	6.4.1	(c) …, 検査液の適用時期, …
	64	7.1.1	(b) …係数 K_I が破壊靱性 K_{IC} に…
	72	7.5.18	(a) …, 軸通電法を用いている。
	73	7.6.4	(a) …, かなり板厚の厚い…
	74	7.6.11	(b) …高温用磁粉蛍光磁粉を…
	78	7.1.1	(d)
	91	10.2.2	(c)装置400mm…

2020.1.14

μ :透磁率 (H/m)
(d)
(c) …磁力線の本数は、…
(c)
(a)試験体に誘導電流を…
(L = :試験体の長さ, D :…
(b)
(a)…磁粉の体積で表す。
(c)電極指示は,
(b) …, 検査液の磁粉濃度, …
(c) …, 磁化の時期, …
(b) …係数 K_I が破壊靱性 K_{IC} に…
(a) …, 軸通電法を主に用いている。
(a) …, 板厚の薄い…
(b) …高温用の蛍光磁粉を…
(b)
(c)装置のフィルター面から400mm…